

Le, 2 Décembre 1966

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**METHODES REPARATIONS**

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 94 - D

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX - DJ) - DS 19 a (DY - DL)**

**BREAK 21 (DJF) - BREAK 19 a (DLF)**

**ID 19 b (DV)**

## **CARROSSERIE**

### **Étanchéité arrière de capot**

Depuis Novembre 1966, le caoutchouc réalisant l'étanchéité arrière de capot sur les véhicules ci-dessus, est fixé sur le dôme d'auvent au lieu d'être fixé sur le capot.

### **PIECES DETACHEES :**

Nouvelle garniture d'étanchéité ..... DX 852-68.

### **REPARATION :**

Il est possible de placer la nouvelle garniture d'étanchéité sur un ancien véhicule : la nouvelle garniture est emboîtée sur le bord tombé du dôme d'auvent et fixée par 6 agrafes 619 755.