

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 17 milliards 80 millions de francs

117 à 167, Quai de Javel

PARIS XVème

METHODES RÉPARATIONS

Paris, le 13 Janvier 1958

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE TECHNIQUE
à MM. les CONCESSIONNAIRES
N° 684

ID. 19

SUPPORT DE CONJONCTEUR-DISJONCTEUR

Sur les voitures ID.19 que nous livrons actuellement, le support de conjoncteur disjoncteur fixé sur le carter moteur est modifié.

Il comporte deux plaquettes soudées comme il est indiqué sur le dessin joint.

Montage -

Le nouveau support peut se monter à la place de l'ancien.

Il est vendu sous le numéro DM. 391-51 par notre Service des Pièces Détachées.

Tube de liaison entre pompe et conjoncteur DM. 391-84 -

Lors d'une réparation nécessitant l'échange du tube DM. 391-84, il faut obligatoirement remplacer l'ancien support de conjoncteur-disjoncteur par le nouveau (support avec plaquettes soudées).

SUPPORT DE CONJONCTEUR-DISJONCTEUR

(fixé sur le carter moteur)

DM 391-51

