

Le, 4 Janvier 1967

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**  
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV°

**METHODS REPARATIONS**

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 97 - D

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 M (DJ) - DS 19 Ma (DL)**

**BREAK 21 (DJF) - BREAK 19 a (DLF)**

**ID 19b (DV)**

**Commande mécanique des vitesses**

Depuis Décembre 1966, les axes épaulés de fixation de tige de commande des vitesses, sur les véhicules ci-dessus, sont allongés. Les écrous correspondants sont remplacés par des écrous «Nylstop».

**PIECES DETACHEES :**

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Axe épaulé de fixation de tige	DM - 334 - 75	DJ - 334 - 75
Ecrou de fixation	2493 - S	615 904

**REPARATION :**

Il est possible de remplacer les anciennes pièces par les nouvelles sans autre modification.