



**NOTE
TECHNIQUE**

N° 115 D

Additif au même numéro

Le 1er Février 1971.
Confidentielle

(Droits de reproduction réservés)

Depuis le 25 Janvier 1971, le filtre à air de marque MIOM monté sur ces véhicules est modifié.

Trois silentblocs sont interposés entre le filtre et son support.

PIECES DE RECHANGE.

Désignation	Pièces nouvelles
Filtre à air MIOM avec support	DX 171 - 010 A
Support inférieur	DV 171 - 296 A

REPARATION.

- 1°) Sur les véhicules DX - DJ - DXF - DJF, le filtre DX 171-010 A est interchangeable avec l'ancien filtre DX 171-0
- 2°) Sur les véhicules DY - DL - DV - DT - DYF - DLF le nouveau filtre peut être monté à la place de l'ancien à condition de monter également le support inférieur DV 171 - 296 A.

VEHICULES D

DX - DJ - DXF - DJF

DY - DL - DV - DT

DYF - DLF

MOTEUR

Filtre à air