

Le, 25 Octobre 1967

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 127 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ) - DS 19_a (DY-DL)
BREAK 21 (DJF) - BREAK 19_a (DLF)

ID 19_b (DV)

MOTEUR

Culasse

* Depuis Octobre 1967 la longueur totale des goujons de fixation de couvercle de pompe à eau a été augmentée de 4 mm (2 mm pour chacune des parties filetées).

L'épaisseur des bossages intérieurs de culasse a été augmentée en conséquence.

PIECES DETACHEES.

| Désignation | Ancienne pièce | Nouvelle pièce |
|--|------------------------|------------------------|
| Goujon de fixation de couvercle de pompe à eau (coef. 5) | 616 083 (8 × 34,25) | 616 505 (8 × 38,25) |

REPARATION.

Il n'y a aucun intérêt à utiliser les nouveaux goujons sur les anciennes culasses.

Le Service des Pièces Détachées continue à vendre les anciens goujons (616 083).