

Le, 11 Septembre 1968

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e**

Capital : 700.000.000 F.
R.C. Seine 64 B 5019 - N° I.N.S.E.E. 261 75 115 1 001
Compte Chèques Postaux Paris 121-54
Adresse Télégraphique Citroën Paris
Télex 27817 (Citroën Paris)
et Citroën 27089
Téléphone : 828-70-00 (60 lignes groupées)

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 148 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ) - DS 19 a (DY-DL)

ID 19 b (DV)

ELECTRICITE

Glace de lunette arrière chauffante

Depuis Septembre 1968, une glace de lunette arrière chauffante peut être montée en option sur les véhicules ci-dessus.

La glace de lunette arrière comporte une résistance chauffante.

Un interrupteur au tableau de bord, côté gauche, en commande le fonctionnement.

Un voyant vert, placé à côté de l'interrupteur s'allume lorsque la résistance de la lunette est sous tension.

REMARQUE :

La mise sous tension de la résistance chauffante n'est possible que si le contact d'allumage moteur est mis.

PIECES DETACHEES.

Désignation	Numéro
Glace de lunette arrière chauffante	DX 961-11
Interrupteur à tirette	DW 522-10
Voyant de chauffage de lunette arrière	DX 961-28
Collerette sous voyant de chauffage	DX 961-43
Planche de bord inférieure côté gauche	DX 822-59e

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'ENTRETIEN D'UNE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE.

La résistance est placée côté intérieur véhicule; elle peut être détériorée par :

- le frottement d'un objet dur sur la glace,
- le nettoyage de la glace avec un produit alcalin, acide, ammoniacal ou abrasif.

Pour le nettoyage de la glace, côté intérieur, utiliser une éponge ou une peau de chamois humide. Il est possible d'ajouter à l'eau une lessive moderne (bien la dissoudre) ou d'utiliser un produit spécial à base d'alcool pour le nettoyage des vitres.

REPARATION.

La gamme de remplacement d'une lunette arrière est inchangée. Après montage, brancher les deux cosse (une à droite, une à gauche) du circuit électrique.

Le montage d'une lunette arrière chauffante sur un ancien véhicule (berline seulement) est possible. Demander le M.R. n° 960-10.