

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

Paris, le 17 Décembre 1956

NOTE TECHNIQUE
à MM. les **CONCESSIONNAIRES**
N° 651

DS. 19

CARBURATEUR WEBER

Depuis le 23 Novembre, les carburateurs WEBER montés sur les DS.19 sont modifiés.

Les modifications sont les suivantes :

1°) La vis de réglage du starter "Eté-Hiver" placée sur le couvercle du carburateur est supprimée, (ce qui permet d'ailleurs, d'identifier le nouveau carburateur).

2°) Les tubes d'émulsion sont différents pour les deux corps :

Dans le 1er corps, (situé côté moteur), le tube d'émulsion est repéré F.17

Dans le 2ème corps, le tube d'émulsion est repéré . . . F.18

Il faut respecter cet ordre de montage.

IMPORTANT - Les modifications ci-dessus ne peuvent être appliquées aux anciens carburateurs.