

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 256.200.000 Nouveaux Francs
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XVème

METHODES REPARATIONS

Paris, le 3 Mai 1962

NOTE TECHNIQUE
A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 762

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

f

DS - ID - BREAK

Connexions de bougies

Depuis le 1er Avril 1962, lors du montage du faisceau antiparasité agréé par la R. T. F., les connexions de bougies ont été modifiées: (voir fig. 1 et 2).

Les bougies, les tiges de connexions et les fiches de bougies sont filetées à 4 x 70.

Pièces détachées :

Pour le montage du nouvel antiparasitage sur une voiture sortie avant le 1er Avril, y compris les voitures " radio ", notre Service Pièces Détachées livre :

- le faisceau d'allumage complet sous le n° DS 212-04 e ;
- les différentes pièces de connexion de bougies sous les numéros indiqués sur la fig. 2.

Réparation :

Il n'est pas nécessaire de remplacer les bougies pour monter les nouvelles connexions à la place des anciennes. Il suffit de retarauder à 4 x 75 les nouvelles tiges pour qu'il soit possible de les adapter soit sur les anciennes bougies (filetage de 4 x 75) soit sur les nouvelles (filetage de 4 x 70).

De même, il est possible d'utiliser les anciennes tiges de connexions (filetées à 4 x 75) avec de nouvelles bougies (filetées à 4 x 70) en les retaraudant à 4 x 70.

ANCIEN MONTAGE

NOUVEAU MONTAGE




Fig.1




Fig.2